

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 1

от 15 октября 2022 г.

п. Октябрьский
поселок

Владелец Администрация муниципального образования Радищевский район Ульяновской области

Адрес установки п. Октябрьский ул. Ленина 30

Характеристика поверхности игровой площадки: природное покрытие

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качель- лодочка	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
2	Горка	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
3	Качалка-балансир (2шт)	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
4	Песочница	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
5	Карусель 6-ти местная	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
6	Домик лабиринт	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
7	Мост переходной с башнями	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
8	Шведская стенка	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
9	Качель одинарная	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель Родионов С.В

Спец. Родионов

Должность

С.В

личная подпись

Родионов С.В

инициалы, фамилия

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 3

от 15 октября 2022 г.

с.Нижняя Маза

поселок

Владелец Администрация муниципального образования Радищевский район Ульяновской области

Адрес установки с.Нижняя Маза пер. Садовый 2

Характеристика поверхности игровой площадки: природное покрытие

Перечень оборудования ,

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Горка	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
2	Одиарная качель	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
3	Песочница	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
4	Шведская стенка	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
5	Балансир- качель	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель Родионов С.В

Иван. Родионов

Должность

СВ

личная подпись

Родионов С.В

инициалы, фамилия

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 2

от 15 декабря 2022 г.

с.Верхняя Маза
поселок

Владелец Администрация муниципального образования Радищевский район Ульяновской области

Адрес установки с.Верхняя Маза ул.Центральна 4

Характеристика поверхности игровой площадки синтетическое покрытие

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Горка	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
2	Качель одинарная	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
3	Карусель 6-ти местная	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-
4	Спортивные элементы	Удовлетворительно	нет замечаний	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель Родионов С.В

Смч. Грозин

Должность

С.В

личная подпись

Родионов С.В

инициалы, фамилия